

外壁の塗替目安は
およそ10年です

①高圧水素 ④養生 ⑤下塗り ⑥中塗り ⑦上塗り ⑧付帯物塗装 ⑨足場撤去 ⑩清掃 ⑪工事後の近隣挨拶

水性形一液外用型遮熱シリコン系上塗材 **外壁材** サイディング

シリコンREVO1000-IR カラー マウントブルー
オフホワイト

Before

製品保証年数
7年

従来のシリコン塗料を
凌ぐ高い性能を発揮
する革命的な塗料

ASTEC アステックペイント製

81万円
 (税込900,900円)

超低汚染リファイン能消1000MS-IR **カラー** ペイジュー・アイアンバーブ

Before  新築保証年数 **10年** 外壁の光沢感を抑え 長持ちし、塗り替え不要


 外壁・屋根に特選素材で
 演出する艶消塗料
ASTEC アステックペイント製

91万円
 (税込1,002,100円)

水性特殊セラミックビーズとアクリルシリコン樹脂合成 **外壁材** サイディング
グリーン ガイナ **カラー** ブルーブレイイ
 製品保証年数 **6年**
 Before  断熱・防音が出来る壁

でも
水塗料

ポイント製

「雨」の害を排除
性能を誇る魔法の塗料

GAINA 日進産業製

114.5

工務 13年
耐用年数
15~20年

モルタル
ALC（軽量気泡コンクリート）

左官モルタル壁は、ある程度自由にモルタル塗り替え施工が可能です。

12.4万円/10㎡
(税込122,000円)

※リフレットの工事保証は、※取付状況により保証書発行できない場合がございます。

住宅に造り付けの
バルコニー廻りの雨漏れ工事が
多くなっています

こんなサインは危険!
腐蝕がかなり進行し、家の構造にまで及んでいる可

- ❑ 木造の家を建ててから15年間、1度もメンテナンスをしていない
- ❑ ベランダの床がフカフカする。少しでも違和感がある
- ❑ ベランダの真下部分の天井にシミがある、

**雨漏りの原因箇所を
チェック!**

→小さいものなら
シーリング剤で補強を

→コーキングで雨水が
入らないよう補強を

■窓木や骨組みにひび割れ、
シミ、腐びみがある
→内部から腐敗している

■サッシ周りにシミがある
→水口が詰まっている
→腐敗が進んでいる



扉廻り
て、取付門扉が使いやすい

又、玄関周りの手すり
えております。

After

図壁

排水口

- 床にあずたまりができる
- 葉っぱや泥が

 After	防水層 □ ひび割れがある 雑草が生えている → 修復、防水コーティングが必要	たまっている → まずはこのままの清掃を □ 漏れしても水が流れない → パイプの中が詰まっている可能性
--	--	--

今後も、各社の商品・工事費価格等は予告なく変動となる場合がございます。 M202504

ふじみ野市・富士見市・三芳町・川越南部限定店

お電話 か **ご来店** か **ホームページ**
PC・スマホも対応

受付 9:00~17:30 休館日 毎週水曜日・祝祭日

建 設 工 事 業	增玉照知事許可(教29)57751号
宅 地 建 物 取 引 業	增玉照知事許可(4)19532号
建 築 設 計 事 務 所	增玉照知事許可(3)9001号

ふじみ野市・富士見市・三芳町・川越南部限定店

受付 9:00~17:30 定休日 毎週水曜日・祝祭日

建築工事業	埼玉県知事許可(般29)57751号
宅地建物取引業	埼玉県知事許可(4)19532号
建築設計事務所	埼玉県知事許可(3)9001号